







Алмазные гибкие шлифовальные круги АГШК («Черепашки»)



| Диаметр, мм | Тип шлифования | Макс. частота вращения, об/мин | Тип обработки | Зернистость | Артикул |
|-------------|---|--------------------------------|--|-------------|------------|
| 100 |  мокрое | 2500-4000 | черновая обработка, обдирка | P30 | 29866-030 |
| | | | | P50 | 29866-050 |
| | | | черновая обработка, шлифовка | P100 | 29866-100* |
| | | | | P200 | 29866-200 |
| | | | | P300 | 29866-300 |
| | | | | P400 | 29866-400 |
| | | | чистовая обработка, лощение | P600 | 29866-600 |
| | | | | P800 | 29866-800 |
| | | | финишная обработка, полировка, придание блеска | P1000 | 29866-1000 |
| | | | | P2000 | 29866-2000 |
| 125 |  мокрое | 2500-4000 | черновая обработка, обдирка | P30 | 29867-030 |
| | | | | P50 | 29867-050 |
| | | | черновая обработка, шлифовка | P100 | 29867-100* |
| | | | | P200 | 29867-200 |
| | | | | P300 | 29867-300 |
| | | | | P400 | 29867-400 |
| | | | чистовая обработка, лощение | P600 | 29867-600 |
| | | | | P800 | 29867-800 |
| | | | финишная обработка, полировка, придание блеска | P1000 | 29867-1000 |
| | | | | P2000 | 29867-2000 |
| 100 |  сухое | 1500-2100 | черновая обработка, обдирка | P30 | 29868-030 |
| | | | | P50 | 29868-050 |
| | | | черновая обработка, шлифовка | P100 | 29868-100* |
| | | | | P200 | 29868-200 |
| | | | | P400 | 29868-400 |
| | | P600 | | 29868-600 | |
| | | 2500-4000 | чистовая обработка, лощение | P800 | 29868-800 |
| | | | | P1000 | 29868-1000 |
| | | | финишная обработка, полировка, придание блеска | P2000 | 29868-2000 |
| | | | | P3000 | 29868-3000 |
| P10000 | 29868-10000 | | | | |

www.zubr.ru / Упаковка: картонный конверт.



Характеристики

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента
Гарантия покупки

Тип крепления сменных насадок На "липучку"

Максимально допустимые обороты 12250 об/мин

Посадочная резьба M14x2.0