


Park

Тапелер садовый



Инструкция по эксплуатации

Потяните за рычажок фиксатора скоб (Рисунок 1) и выньте элемент механизма подачи из гнезда. Вставьте скобы в устройство подачи ножками вниз и снова зафиксируйте в гнезде (Рисунок 2).



Откройте крышку короба для ленты (Рисунок 3) и вставьте рулон. Держа за конец ленты, протяните ее через держатель, как показано на Рисунке 4. Закройте короб и крышку держателя до щелчка.

Предупреждение!

1. Используйте ленту, предназначенную именно для тапенера
2. Никогда не помещайте пальцы возле передней части отсека для скрепок – там находится зазубренное лезвие, а также отверстие для подачи скрепок.

Зафиксируйте ленту в головке держателя (Рисунки 5,6) и сожмите ручки тапенера. Конец ленты попадет в устройство захвата ленты (Рисунок 7). Затем отпустите ручки тапенера (Рисунок 8).




Тапенер имеет два способа сжатия ручек -

- полное – в этом случае скрепка подается из отсека

- неполное – в этом случае

происходит захват ленты. Если лента не закрепилась в устройстве захвата, повторно, но несильно сожмите ручки тапенера (при этом скоба не должна выпасть из прибора), при необходимости несколько раз, - после этого лента захватится

Захватите участком ленты между головкой держателя и захватом на подвязываемую ветку (Рисунок 9). Когда лента обернется вокруг нее, сожмите ручки (Рисунок 10). Одновременно с фиксацией ленты скобой, лезвие на головке держателя обрежет участок ленты.



При износе лезвие легко заменить новым, вытащив его из головки держателя пинцетом (Рисунок 11). Внимание – лезвие очень острое, поэтому при смене будьте максимально осторожны

При повреждении или застревании скоб внутри механизма подачи, вытащите целые скобы из гнезда, а поврежденные удалите проволокой или маленькой отверткой (Рисунок 12).

Комплект поставки:

- тапенер
- лента
- скобы
- сменное лезвие и пружина

Скобы	Скобы 604С
Единовременная загрузка скоб	Скобы 604С – 200 шт (1 блок)
Лента	30 м*11мм
Ограничения для применения	Объекты диаметром более 45 мм
Лезвие	ТС90016

Материал: металл, пластмасса, пвх

Изготовитель: Anhui Light Industries International Co.Ltd/Аньхой Лайт Индастрис Интернейшнл Ко.,ЛТД; Address/Адрес:Alic center 8 Tianda road,Hefei,Anhui,China/Алик центр 8 Тианда роад,Хэфэй,Аньхой,Китай
Поставщик-импортёр: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Страна-изготовитель: Китай. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы не ограничен. Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Транспортировка. Прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства. По окончании использования, очистить прибор с помощью влажной тряпочки и насухо протереть. Рекомендуется хранить прибор в крытых сухих помещениях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

Внимание! При обнаружении неисправностей обращайтесь к специалистам сервисного центра. Park постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
